




Sede legale e impianto: Via Consiglio, 45 – 74121 – Taranto
Partita IVA: 02919210738
Telefono/Fax: 099/7792888

IMPIANTO DI STOCCAGGIO (DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA) E
SCAMBIO DI RIFIUTI DI RIFIUTI SPECIALI E URBANI (AD ESCLUSIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI) PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Elaborato:

REPORT ANNUALE Sintesi Non Tecnica

*Rif. AIA N. 533 del 24/04/2023 e D.D. n.406– Provincia di Taranto –
Allegato B – Piano di Monitoraggio e Controllo PMC Rev. 07 del 20/02/2025*



Taranto, 24/04/2026

ECOLOGICA SUD
di Vittorio D'Angiulli Unipersonale Srl
L'Amministratore Delegato
Dott. Vincenzo GRIECO PULLE'

1. FINALITA' DELLA RELAZIONE ANNUALE

Il presente report ha la finalità principale di rappresentare **sinteticamente ed in linguaggio non tecnico** ai fini di una **divulgazione on-line** dei contenuti sul sito internet aziendale, in ossequio alla prescrizione n.66 dell'AIA vigente, la conformità del Gestore all'esercizio dell'installazione denominata **ECOLOGICA SUD di Vittorio d'Angiulli S.r.l. Unipersonale** alle condizioni prescritte nel provvedimento di VIA/AIA rilasciata dalla Provincia di Taranto, giusta **D.D. n.533 del 24/09/2023**, aggiornata con **Determina n.406 del 03/04/2025** recante provvedimento di **Modifica Non Sostanziale** relativa alle attività di deposito preliminare (ex stoccaggio provvisorio), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare, scambio di rifiuti e messa in riserva di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati), pericolosi e non pericolosi (Codice IPPC 5.5), ubicato in Taranto (TA) alla Via Consiglio n. 45, relativamente alle attività ivi svolte nell'anno **2025**, in ottemperanza al **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in Rev.07 del 20/02/2025**, annesso al predetto provvedimento.

Di seguito si riporta pertanto una tabella riepilogativa:

N.	COMPONENTE AMBIENTALE	DESCRIZIONE	AUTOVALUTAZIONE DI CONFORMITA'
1	Consumo di materie prime e ausiliarie	Le uniche materie prime impiegate, oltre ai rifiuti stessi in ingresso, sono rappresentati da: a) Gasolio utilizzato dal carrello elevatore per la movimentazione interna dei rifiuti in fase di carico/scarico dai mezzi, contabilizzate dal gestore ed annotate in apposito registro, con quantitativi di circa 19 litri/mese in media; b) sostanze neutralizzanti/assorbenti da impiegarsi in occasione di eventuali sversamenti, presenti in impianto ed ad oggi mai utilizzati.	CONFORME
2	Consumo di risorse idriche	La fornitura di acqua per i servizi igienici è assicurata mediante prelievo diretto dalla condotta pubblica dell'AQP . Le letture trimestrali, dell'ordine di 5 m³ circa in media al mese, sono indicate dal Gestore in apposito registro. Nel 2024 è stato inoltre realizzato un impianto di recupero delle acque meteoriche finalizzato ai riutilizzi igienico-sanitari e per lavaggio del piazzale .	CONFORME

N.	COMPONENTE AMBIENTALE	DESCRIZIONE	AUTOVALUTAZIONE DI CONFORMITA'
3	Consumo di energia	L'alimentazione delle utenze elettriche in impianto avviene direttamente dalla rete pubblica di fornitura dell'energia elettrica (ENEL) con una potenza installata di 15 kW , necessaria prevalentemente ad illuminare l'impianto nelle ore serali e notturne , come previsto per legge.	CONFORME
4	Produzione di energia	Presso l'installazione in parola non avvengono processi di produzione di energia.	INALTERATO
5	Consumo di combustibili	Presso l'installazione in parola non sono impiegati di combustibili.	INALTERATO
6	Emissioni in atmosfera		
6a	<i>Convogliate</i>	Le attività di gestione rifiuti svolte nell'installazione in questione non danno luogo a emissioni convogliate in atmosfera , così come definite dalla parte 268 c.1 lett c) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. (cd. <i>Testo Unico Ambientale</i>).	CONFORME
6b	<i>Diffuse</i>	Le attività di gestione rifiuti svolte nell'impianto in questione non danno luogo a emissioni diffuse in atmosfera , così come definite dalla parte 268 c.1 lett d) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (cd. <i>Testo Unico Ambientale</i>). Sono da rilevare anche le emissioni dovute ai gas di scarico degli automezzi impegnati nelle operazioni di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, non sono quantificabili a priori, ma proporzionali al traffico giornaliero e alle operazioni svolte presso l'installazione e che, in considerazione delle stesse, possono considerarsi di lieve entità .	CONFORME
6c	<i>Fuggitive</i>	La verifica dei sistemi di tenuta è garantita mediante ispezioni visive giornaliere annotate in apposito registro di manutenzione	CONFORME
6d	<i>Odorigene</i>	Il Gestore su indicazione di ARPA Puglia – DAP Taranto ha effettuato tre campagne di rilevamento delle sostanze odorigene nelle emissioni diffuse in atmosfera, campionando le sostanze considerate attinenti al processo produttivo in essere e le relative Concentrazioni Limite (CL), ai sensi di quanto predisposto dalla Legge Regionale n.23 del 16/04/2015. Dai referti, allegati alla documentazione di VIA-AIA, non si rilevano superamenti dei valori limite riportati dalla Legge Regionale , i valori sono altresì	CONFORME

N.	COMPONENTE AMBIENTALE	DESCRIZIONE	AUTOVALUTAZIONE DI CONFORMITA'
		risultati tutti al di sotto dei limiti di rilevabilità.	
7	Scarichi idrici	Presente unicamente lo scarico delle acque reflue assimilabili a quelle di tipo domestico scaricate nella pubblica fognatura (Condotta AQP) a cui l'impianto è allacciato. Per tale tipologia di scarico non è previsto alcun monitoraggio in autocontrollo.	CONFORME
8	Emissioni sonore	Dagli esiti dell'indagine fonometrica effettuata in data 26/10/2023 (relazione datata 05/12/2023) da Tecnico Competente in Acustica, giusta pec di preavviso ad ARPA di comunicazione della data di tale autocontrollo, non emergono superamenti dei valori limite di immissione relativi alla classe acustica presso i punti di misura al perimetro del sito e presso i potenziali recettori limitrofi. (<i>monitoraggio a cadenza quadriennale</i>)	CONFORME
9	Acque meteoriche di dilavamento	Presente superficie pavimentata e impermeabile con pendenze che convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, con separazione delle acque di prima pioggia, avviate all'impianto di trattamento appositamente dimensionato. Entro le 48 ore successive dal termine dell'evento meteorico significativo le acque di prima pioggia vengono prelevate da ditte terze specializzate ed avviate presso idonei impianti di recupero/smaltimento finale. Il gestore ha affidato ad impresa specializzata la manutenzione periodica dell'impianto di trattamento (pulizia griglie e canalizzazioni, sostituzione filtro a coalescenza, etc.) L'impianto di trattamento è stato inoltre dotato di valvola otturatrice a galleggiante in arrivo alla vasca di prima pioggia e di sensore di troppo pieno , al fine di programmarne <i>pro tempore</i> gli smaltimenti. E' stato aggiornato il layout recante l'as-built dell'impianto di collettamento e trattamento delle acque meteoriche. Nel corso dell'anno 2024 è stato inoltre realizzato un impianto di recupero delle acque meteoriche finalizzato ai riutilizzi igienico-sanitari e per lavaggio del piazzale. In ossequio alla prescrizione n.49 dell'AIA n.406 del	CONFORME

N.	COMPONENTE AMBIENTALE	DESCRIZIONE	AUTOVALUTAZIONE DI CONFORMITA'
		<p>03/04/2025, il gestore ha istituito un registro in cui sono annotati gli interventi di manutenzione effettuati all'impianto di trattamento acque meteoriche, giusto contratto di affidamento ad impresa esterna specializzata.</p> <p>Al fine di assicurare e dimostrare lo svuotamento tempestivo ed efficiente della vasca di prima pioggia in conformità alle prescrizioni del R.R. n. 26/2013, il Gestore ha istituito un registro in cui, per ciascun evento meteorico rilevato, apposita attestazione documentale delle modalità e della tempistica dello svuotamento con autospurgo, in ossequio alla prescrizione n.48 dell'AIA n.406 del 03/04/2025, in recepimento del parere ARPA prot. n.8823/2025 del 12/02/2025.</p>	
10	Acque sotterranee	<p>E' stato realizzato piezometro entro 3 mesi dalla data di attivazione dell'AIA, giusta pec di preavviso ad ARPA della data di tali attività, ed effettuate analisi chimico fisiche delle acque sotterranee, i cui valori sono risultati inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) – Tab.2. (Controllo quinquennale)</p>	CONFORME
11	Suolo e sottosuolo	<p>Le analisi chimico-fisiche dei terreni rinvenuti durante le fasi di realizzazione del piezometro (Anno 2023) e dei campioni di top soil prelevati in area appositamente a tal uopo allestita nel corso del 2025 hanno dato esiti inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) – Tab.1 Colonna B. (Controllo decennale)</p>	CONFORME
12	Manutenzione dei sistemi	<p>Il Gestore ha garantito condizioni di operatività del sistema di monitoraggio e campionamento, al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali.</p>	CONFORME
13	Manutenzione attrezzature e macchinari	<p>Ogni macchinario, attrezzatura, impianto e sistema di controllo e misura presente in impianto è perfettamente funzionante ed efficiente, in quanto vengono rigorosamente osservate le indicazioni di utilizzo fornite dalle case costruttrici.</p>	CONFORME
14	Aree di stoccaggio	<p>Il Gestore effettua controlli qualitativi sui serbatoi di stoccaggio e nei bacini di contenimento degli stessi con cadenza trimestrale ed annotate in apposito registro come previsto dai controlli per verificare l'integrità, la pulizia e la corretta manutenzione dei serbatoi.</p>	CONFORME

N.	COMPONENTE AMBIENTALE	DESCRIZIONE	AUTOVALUTAZIONE DI CONFORMITA'
		E' stata affidata a laboratorio specializzato la verifica di tenuta mediante prove ad ultrasuoni di tutti i serbatoi fuori terra e delle vasche interrato, tutti aventi esito positivo (assenza di perdite). E' stato inoltre istituito apposito registro (aggiornamento a periodicità quinquennale).	
15	Prevenzione Incendi	Presente Piano d’Emergenza Interno comunicato al Prefetto, unitamente a planimetrie recanti vie di esodo ed ubicazione presidi antincendio. Tutti i presidi antincendio (gruppo pompe, rete di idranti, estintori e porte tagliafuoco sono periodicamente controllati da impresa specializzata e gli interventi sono annotati in apposito registro custodito presso l’installazione. Presente personale adeguatamente formato/informato ed addestrato ad intervenire in caso di emergenza, avendo conseguito l’ idoneità tecnica c/o VV.F.	CONFORME
16	Salute e Sicurezza sul lavoro	Presente DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ed il personale risulta formato/informato/addestrato ai sensi del D.Lgs. 81/08.	CONFORME
17	Sistema di Gestione Ambientale (SGA)	L’organizzazione è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 periodicamente sottoposto ad audit da parte di Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA	CONFORME
18	Assoggettabilità a Rischio di Incidente Rilevante	L’installazione non rientra nella definizione di “stabilimento di soglia inferiore” e non è assoggettata agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 (cd. “SEVESO”) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, effettuando un controllo giornaliero relativo a tale assoggettabilità.	CONFORME
19	Rifiuti	Il Gestore ha rispettato il quantitativo massimo annuo di trattamento e di stoccaggio istantaneo dei rifiuti, nonché le prescrizioni in materia di stoccaggio, etichettatura e miscelazione degli stessi.	CONFORME

Taranto, 30/04/2026

ECOLOGICA SUD
di Vittorio D'Angiulli Unipersonale Srl
L'Amministratore Delegato
Dott. Vincenzo GRIECO PULLE'